



UMonitorSachsen

Bericht

Filtereinstellungen	
Ü-Zeitraum von	01.01.2018
Ü-Zeitraum bis	31.12.2018
Überwachungsbehörde	Landesdirektion Sachsen (Dresden)
Aufgabenbereich	Altlasten/Bodenschutz
Überwachungskategorie	-
Volltextsuche	-

Ü-Kategorie	Objektbezeichnung	Datum	Ergebnis
A5.1	Gaswerk Reick,Heizkraftwerk,eh.Gasbehältr;Ges. Gaswerk Reick,Heizkraftwerk,eh.Gasbehält	18.01.2018	kein Mangel
A5.1	Gaswerk Reick,Heizkraftwerk,eh.Gasbehältr;Ges. Gaswerk Reick,Heizkraftwerk,eh.Gasbehält	01.02.2018	kein Mangel
A6.1	Kiessandgrube Taubenheim	03.04.2018	erheblicher Mangel
A6.1	Kiessandtagebau Bahra 3	10.04.2018	geringer Mangel
A5.2	Gaswerk Reick,Heizkraftwerk,eh.Gasbehältr;Teer- und Ammoniakwassergruben	11.04.2018	
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	23.04.2018	kein Mangel
A6.1	Kiesgrube Graupa	25.04.2018	erheblicher Mangel
A6.1	Sandgrube Pirna-Jessen-Süd	25.04.2018	erheblicher Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	03.05.2018	kein Mangel
A5.1	Rieselfelder/Entlastungsflächen;Ges. Rieselfelder der ehem. Kläranlage WSW	07.05.2018	kein Mangel
A6.1	Sandgrube Sönitz	15.05.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. gaswerk Lößnitzstraße	17.05.2018	kein Mangel
A6.1	Braunkohletagebau Nochten	24.05.2018	kein Mangel
A6.1	Kiessandtagebau Bahra 3	04.06.2018	erheblicher Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	14.06.2018	kein Mangel
A6.1	Festgesteinstagebau Wiesa Werk 3 (Tiefer Bruch u. Bruch Kühne)	18.06.2018	erheblicher Mangel
A5.2	Collmberghalde	26.06.2018	kein Mangel
A5.2	ehemalige Gaswerk Lößnitzstraße	06.09.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	13.09.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	20.09.2018	kein Mangel
A5.2	Collmberghalde	25.09.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	27.09.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	04.10.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	11.10.2018	kein Mangel
A5.2	ehem. Gaswerk Lößnitzstraße	18.10.2018	kein Mangel
A5.2	Collberghalde	23.10.2018	kein Mangel
A5.2	Collmberghalde	13.11.2018	kein Mangel